

REPORTE PRELIMINAR AFECTACIONES POR EMERGENCIAS EN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DEL HUILA – 10 DE AGOSTO DEL 2026.

Fecha de actualización: 10 de agosto del 2026.

EVENTOS OCURRIDOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS

MUNICIPIOS AFECTADOS	No. EVENTOS	EVENTOS REPORTADOS
22	02	Sismo Incendio Cobertura Vegetal

AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DEL HUILA SISMO 7.4 - DEPARTAMENTO DE CHOCO				
Municipios Afectados	Instituciones Educativas Averiadadas	Viviendas Averiadadas	Centros Comunitarios Averiadados	Vías Afectadas
21	31	88	5	2

1. DEPARTAMENTO DE CHOCO (01 Evento) – Fecha de evento 10/08/2026. SISMO

Tiempo de Origen: 2026 – 08- 10 – 07:34 Hora Local

Localización: 5.04°, -76.34°.

Profundidad: 96 km

Magnitud: 7.4

RMS: 1.3 s

Agencia: SGC

Municipios cercanos: San José Del Palmar (Chocó) a 20 km, Río Iró (Chocó) a 22 km, Nóvita (Chocó) a 32 km

Nota: Sentido en todos los 37 municipios del departamento del Huila

➤ REPORTE AFECTACIÓN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA:

- **Agrado** afectación cerramiento en mampostería de ladrillo de la escuela Nuestra Señora del Rosario sin personas lesionadas.
- **Colombia** Afectación 1 vía departamental con caída de rocas al momento cierre total de la vía.
- **El Pital** afectación salón de la Institución Educativa Promoción Social, dos viviendas Barrio el Carmen con fisuras en una de sus paredes.

- **Palermo** Afectación en la infraestructura de la sede Camilo Torres de la Institución Educativa promoción social, viviendas en bahareque afectadas en las veredas La Lupa y el Dorado con afectación en sus paredes.
- **Iquira** Afectación en institución educativa María Auxiliadora salón con agrietamientos en sus dos paredes un salón con afectación en su cubierta y agrietamiento en paredes de la iglesia.
- **La Plata** Afectación de una vivienda en la Vereda El Tablón, dos viviendas Barrio Villa del Prado, una Barrio Primero de Mayo, Institución educativa Marillac, I.E técnico Agrícola sede el Tablón con agrietamiento en sus paredes.
- **Tello** Afectación 3 viviendas en zona urbana, 5 viviendas en la Vereda Bolivia, Bajo Oriente ESE Miguel Barreto López de Tello, La institución educativa San Andrés del municipio de Tello en las sedes Urraca, Guaimaral, Medio Róblalo y San Andrés sede Principal agrietamiento en sus paredes y pisos, caída de rocas en la vía Tello – Centro Poblado San Andrés
- **Rivera** Afectación en la institución educativa Arrayanal, El Guadual con agrietamiento en las paredes.
- **Acevedo** Afectación de la institución Educativa Sicandes con agrietamiento en sus paredes y muros de cerramiento, una vivienda en la vereda Pueblo Viejo con agrietamiento en sus paredes.
- **Campoalegre** Afectación Muro de cerramiento del cementerio Municipal, Afectación en 2 I.E. Eugenio Ferro Falla, Escuela de Alto Villa Hermosa, Afectación 8 Viviendas (4 Viviendas zona rural, 4 viviendas Zona urbana).
- **Garzón** Afectación en las Sedes educativas Nazareth, Monserrate, Institución educativa Barrios Unidos, Institución Educativa Simón Bolívar, Sede principal ICBF, 4 Viviendas con agrietamiento en sus paredes.
- **Baraya** Afectación ESE Tulia Duran de Borrero, Geriátrico del municipio, Institución Educativa Antonio Baraya con agrietamiento en sus paredes, Afectación 14 viviendas averiadas zona rural y 15 viviendas averiadas zona urbana, Institución Educativa sede Rómulo Borrero, casco urbano: agrietamiento y fisuras en paredes, Institución Educativa Elena Lara de Cuéllar, casco urbano: agrietamiento y fisuras en paredes.
- **Aipe** Afectación 4 viviendas en los Barrios Clavellino, San Isidro y la Vereda San Jose Dina.
- **Villavieja** Afectación a la infraestructura de la Institución educativa La Victoria. Centro Poblado la Victoria, Afectación a la infraestructura de la escuela el Cusco, Afectación cubierta y muros de la Iglesia del perpetuo Socorro, Afectación Muros de la casa de la cultura.
- **Paicol** Afectación de una vivienda en el barrio La Campiña con agrietamiento en las paredes.
- **Neiva** Afectación de una vivienda en la vereda Libertad con colapso parcial de paredes.
- **Timana** Afectación de la Institución educativa sede el Tejar con agrietamiento en sus paredes.
- **Santa María** Afectación de la Institución educativa Las Juntas, Sede San Francisco, una vivienda en el barrio San Sebastián con agrietamiento en sus paredes.
- **Gigante** Afectación a la infraestructura del juzgado municipal paredes con agrietamiento.
- **Hobo** Afectación en la Institución Educativa Roberto Suaza Marquínez- Sede el Batán zona rural del municipio de Hobo.
- **Elías** Afectación 14 viviendas rurales y 8 urbanas, Afectación en la estructura de la Parroquia San Emigdio, Afectación sede principal de la Institución Educativa María Auxiliadora, sede Jesús de la Buena Esperanza y sede San Juan Bosco.

✚ La información contenida en el presente documento es de carácter preliminar y se encuentra sujeta a la actualización y consolidación en los respectivos reportes realizados por los coordinadores municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro.

2. MUNICIPIO DE PALERMO (01 Eventos)

INCENDIO EN LA COBERTURA VEGETAL – Fecha de evento 10/08/2026.

- Lugar: Zona Urbana
- Afectación: Pendientes por cuantificación
Atendió: CBV Palermo
Estado: **ACTIVO**

EMERGENCIAS POR EVENTOS ASOCIADOS A LLUVIAS DEL 2026 – DESDE 01/01/2026 A LA FECHA

TOTAL DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS:				409										
MUNICIPIOS AFECTADOS			35	Deslizamiento (216), Creciente Súbita (95), Inundación (26), Inundación (26), Fuertes Vientos (20), Caída de árbol (18), Caída de roca (8), Hundimiento (07), Granizada (04), Vendaval (02), Socavación (2), Caída de Rayo (01).										
AFECTACIÓN				VIVIENDAS URBANAS			VIVIENDA RURAL			Infraestructura Pública - I.P - Afectada				
Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Muertos	Heridos	Averiadadas	Zona de Riesgo	Destruídas	Averiadadas	Zona de Riesgo	Destruídas	Vías	Puentes Vehiculares		Instituciones Educativas	Centros Comunitarios
											Destruídos	Averiadados	Averiadadas	Averiadados
508	2.540		9 (2) Gigante caída de árbol (2) Neiva caída de árbol, (3) La Plata Inundación. (2) Saladoblanco Caída de rocas.	162	0	3	171	11	34	368	5 Hobo (Ruta 45 quebrada el Hobo entrada al municipio). La Plata (Sector Museñas). Pital (Vereda Las Minas) Timana (Puente San Marcos, Vereda Sta Bárbara Baj)	7 Gigante (Vda La Umbria) Garzón (2 - Veredas Agua caliente y Alejandria) Pital (Vereda San Miguel, J) Pitalito (Vereda La Reserva, J)	7 (I.E. La Mina, I.E. Andrés Abelino Longas, I.E. Monserrate sede La Muralla), I.E El Piñal, I.E. Alto Sartenejo. I.E. Vda Viso Mesitas. I.E. Guacacallo.	
358 viviendas en Total Afectadas *Urbanas: 163 *Rural: 197										14 casos de Infraestructura Pública - I.P - Afectada				
La Plata (30) (4) Inundación, (16) Deslizamiento, (8) Creciente súbita, (1) Caída de árbol, (01) Fuertes vientos				Timana (29) (17) Deslizamiento. (8) Creciente súbita, (3). Inundación. (1) Socavación.				Saladoblanco (26) (3) Granizada, (14) Deslizamientos. (3) Caída de roca, (3) Creciente súbita, (1) Árbol caído, Hundimiento (2).				Garzón (22) (11) Deslizamiento. (10) Creciente súbita, (1) Inundación.		
Colombia (25) (19) Deslizamiento, (6) creciente súbita.				Neiva (22) (06) Caída de árbol. (1) Creciente súbita, (2) Hundimiento, (3) Deslizamiento, (7) Fuertes vientos, Vendaval (01). Inundación (1).				Algeciras (21) (13) Deslizamiento, (1) Inundación, (6) Creciente súbita,				Iquira (17) (16) Deslizamiento. Creciente súbito (1).		
Gigante (17) (9) Deslizamiento, (2) Caída de árbol, (2) Fuerte Vientos, (3) creciente súbita. Inundación (1),				Tello (16) (5) Creciente súbita, (8) Deslizamiento, (1) Hundimiento				Suaza (15) (5) Deslizamiento, (6) Creciente súbita, (2). Inundación, (1) Fuerte Vientos, caída de roca (1)				Pitalito (14) (4) Fuerte Vientos (5) Creciente súbita, (4) Caída de árbol, (1) Deslizamiento.		
Oporapa (13) (10) Deslizamiento, (1) Caída de roca., (02) Granizada, (1) Creciente súbita				Rivera (13) (3) Creciente súbita, (2) Caída de árbol, (3) Inundación, (4) Deslizamiento, (01) Fuertes vientos, (01) Vendaval.				Campoalegre (12) (03) Caída de árbol, (5) Creciente súbita, (4) Deslizamientos,				Elías (12) (6) Deslizamiento, (1) Inundación, (5) Creciente súbita		
Teruel (12) (8) Deslizamiento, (1) Inundación, (2) Caída de arbol, (1) Caída de Rayo				Baraya (9) (3) Creciente súbita, (3) Deslizamiento. (3) Inundación,				Palermo (9) (4) Deslizamiento, (2) Creciente súbita, (2) árbol caído. Inundación (1)				La Argentina (9) (1) Creciente súbita, (4) Deslizamiento. (1) Caída de Rayo Fuertes Vientos (1), Inundación (1), Socavación (1).		
El Pital (8) (5) Deslizamiento, (3) Creciente súbita.				Agrado (7) (1) Inundación, (5) Deslizamiento. (07) Caída de árbol.				Paicol (7) (5) Deslizamiento, (2) Hundimiento.				Tarqui (6) (2) Deslizamiento, (4) Creciente súbita		
Acevedo (6) (4) Deslizamiento. (2) Creciente súbita.				Hobo (4) (3) Deslizamiento. (1) Creciente súbita,				Yaguará (3) (19) Deslizamiento, Creciente súbita (1) Caída de árbol.				Tesalia (3) (3) Deslizamiento.		
Nataga (3) (3) Deslizamiento				Santa María (3) (3) Deslizamientos				Palestina (3) (1) Inundación, (1) Creciente súbita, (1) Deslizamiento.				Guadalupe (2) (2) Deslizamiento.		
San Agustín (1) (1) Fuerte Vientos				Aipe (1) (1) Deslizamiento.				Isnos (1) (1) Deslizamiento.						

CONSOLIDADO TOTAL INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL DE MENOS LLUVIAS AÑO 2026

	NÚMERO DE HECTÁREAS AFECTADAS APROXIMADAMENTE	MUNICIPIOS AFECTADOS	NUMERO DE EVENTOS REPORTADOS
SEGUNDA TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS 2026	726,15	17	54
PRIMERA TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS 2026	181,25	10	16
CONSOLIDADO TOTAL	907,40	23	70
INCENDIOS FORESTALES ACTIVOS	01		
INCENDIOS FORESTALES CONTROLADOS	00		
MUNICIPIOS AFECTADOS SEGUNDA TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS 2026 INCENDIOS COBERTURA VEGETAL			
Aipe (14), Neiva (7), Palermo (6), Villavieja (4), Campoalegre (4), Yaguara (4), Garzón (3), Teruel (2), Paicol (2), Tello (1), Tesalia (1), Hobo (1), Gigante (1), Iquira (1), Nataga (1), Rivera (1), Algeciras (1).			
Fuente: Central De Comunicaciones De Emergencias Departamental – CMGRD.			

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES

➤ Boletín No. 665 del IDEAM del 10 de agosto de 2026, Hora = 06:00

- Pronóstico de la amenaza por deslizamiento de tierra.**

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente.

ALERTA NARANJA	(01)	San Agustín.
ALERTA AMARILLA	(04)	Acevedo, Isnos, Palestina, Pitalito.

- Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal**

Pronóstico de la amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de:

ALERTA ROJA	(04)	Aipe, Neiva, Palermo, Villavieja.
ALERTA NARANJA	(05)	Rivera, Santa María, Tesalia, Yaguará, Iquira.
ALERTA AMARILLA	(04)	Algeciras, Campoalegre, Tello, Teruel.

➤ SGC ACTIVIDAD VOLCANICA

- Boletín Extraordinario de actividad del **Volcán Puracé** del 10 de Agosto del 2026.

ALERTA NARANJA Volcán activo, Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

- ❖ En relación al evento sísmico de origen tectónico registrado a las 07:34 a. m. del día de hoy, con epicentro en San José del Palmar - Chocó, el cual alcanzó una magnitud de 7,4, el Servicio Geológico Colombiano se permite aclarar que no tiene relación con la actividad del volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos, y su ocurrencia no provocó cambios adicionales a los ya reportados en el comportamiento del volcán.

- Boletín semanal de actividad: **Volcán Nevado del Huila** del 04 de Agosto del 2026.

ALERTA AMARILLA Volcán activo con cambios en el comportamiento y otras manifestaciones.

➤ INFORMACIÓN HIDROLOGICA - EMBALSES DEPARTAMENTO DEL HUILA

- 1. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA EMBALSE BETANIA** – 10/08/2026 Hora: 09:29 a.m.
Cota 558.46 (m. s. n. m.) equivalente a 78.49%. Descargas por vertedero 0 (m3/s). Total descarga con turbinado 117.85 (m3/s). **Alerta Blanca.** No se dan recomendaciones ya que los caudales se encuentran en condiciones operativas normales. Las compuertas de la presa se encuentran totalmente cerradas. Se continúa en monitoreo permanente.
Compuertas del vertedero cerradas.
- 2. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA EMBALSE QUIMBO** – 10/08/2026 Hora: 09:26 a.m.
Cota 712.07 (m. s. n. m.) equivalente a 73.82%. Descargas por vertedero 0 (m3/s). Total descarga con turbinado 343.84 (m3/s). **Alerta Blanca.** No se dan recomendaciones ya que los caudales se encuentran en condiciones operativas normales.
Compuertas del vertedero cerradas.

Atentamente.

JOHN JAIRO YEPES PERDOMO.

Jefe de Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres

Proyecto: Radio Operadores Central Comunicaciones Emergencias Departamento Huila.

Ajusto: Ing. Daniela Alejandra Bonilla Moreno – Coordinadora sala de crisis departamento

Reviso: Orlando Garzón Garzón – Profesional Proceso Manejo de Desastres.